

ПРАЙС-ЛИСТ на техническое обслуживание изделий из алюминия и ПВХ (19.02.2024)

	Цена	Ед.изм.
Ремонт Фурнитуры,Уплотнитель		
Замена фурнитуры Титан АF (створка дорнмас 15мм)	6950	шт.
Замена фурнитуры Титан АF (балк. дверь дорнмас 15мм)	8100	шт.
Замена фурнитуры на створке окна (евродерево)	7900	шт.
Замена фурнитуры на балконной двери (евродерево)	9150	шт.
Замена фурнитуры Титан АF (створка дорнмас 15мм)петли усилин.	8000	шт.
Замена фурнитуры Титан АF (б. дверь дорнмас 15мм)петли усилин.	9000	шт.
Замена фурнитуры (балкон защелки)	1500	шт.
Установка доп. Прижима или ступ. Откр. (продается только с фур-ой)	1350	шт.
Установка ответной планки	600	шт.
Замена фурнитуры на штульповое окно	11550	шт.
Замена фурнитуры штульповое дверь. Титан-АF дормас 15 мм.	12850	шт.
Замена фурнитуры на штульповое окно (евродерево)	12300	шт.
Замена фурнитуры Geisse	18500	шт.
Замена нижней петли на створку (комплект)	2300	КОМПЛ.
Замена фурнитуры (частичная, ножницы)	3000	шт.
Регулировка простая	1900	шт.
Регулировка (восстановление диагоналей, распакетка)	2100	шт.
Регулировка сложная в плоскости (искривления профиля)	2450	шт.
Замена уплотнителя на балкон.дверь 3 контура	2100	шт.
Замена уплотнителя на балкон.дверь	2100	шт.
Замена уплотнителя на балкон.дверь (евродерево)	4200	шт.
Замена уплотнителя под с/п	2550	шт.
Замена уплотнителя штульповая дверь	4000	шт.
Замена уплотнителя штульповое окно	3950	шт.
Замена уплотнителя створка 3 контура	1900	шт.
Замена уплотнителя створка	1900	шт.
Замена уплотнителя створка (евродерево)	3450	шт.
Замена фетра	600	п/м
Ручки, Детские замки.		
Замена ручки обратной (металл)	1400	шт.
Замена ручки обратной	950	шт.
Замена ручки оконной поворот. с ключом	2100	шт.
Замена ручки оконной поворот.	1000	шт.
Установка ограничителя открывания (гребенка)	1000	шт.
Установка ручки узкой поворотной двойной	3850	шт.
Установка ручки узкой поворотной двойной с ключом	4200	шт.
Установка Д/З	2200	шт.
Входная Группа		
Замена фурнитуры (петля ВХ дверь)	3600	шт.
Замена фурнитуры (дверной шпингалет)	3000	шт.
Замена замка с многозапорным механ-ом привод от ручки	7300	шт.
Замена замка с многозапорным механ-ом привод от ключа	7300	шт.
Замена замка с фалевой или роликовой защелкой	4000	шт.
Установка доводчика (до 120 кг)	5950	шт.
Установка доводчика (до 150 кг)	7100	шт.
Установка ручки скобы 250-350мм	4300	шт.
Замена уплотнения на входной двери	4600	шт.

Уплотнитель порога входной двери.(до 1400.)	2900	шт.
Регулировка входной двери сложная (распакетка)	3750	шт.
Замена сердцевины замка	3450	шт.
Замок,ручки,серцевина (нажимной гарнитуры) комплект	8950	шт.
Замена ручки двухсторонней (нажимной гарнитуры)	4000	шт.

Откосы		
Замена откосов на ПВХ 22,5 см (б/блок)	14100	ШТ.
Замена откосов на ПВХ 22,5см (стандарт)	10150	ШТ.
Замена откосов на ПВХ 22,5см (Тройное окно)	11450	ШТ.
Замена откосов на ПВХ до 45см (б/блок)	16000	ШТ.
Замена откосов на ПВХ до 45см (стандарт)	11700	ШТ.
Замена откосов на ПВХ до 45см (Тройное окно)	14900	ШТ.
Замена откосов на ПВХ 60 см (б/блок)	16800	ШТ.
Замена откосов на ПВХ 60см (стандарт)	13250	ШТ.
Замена откосов на ПВХ 60см (Тройное окно)	15650	ШТ.
Стеклопакет		
Замена с/п с бронированием А1	12900/14000	КВ.М.
Замена с/п с бронированием А2	14950/16100	КВ.М.
Замена с/п с бронированием А3	17600/18750	КВ.М.
Замена стекла (кв.м.)	4200	КВ.М.
Замена стеклопакета	9150/10250	КВ.М.
Замена штапиков (4шт.)	3450	КОМПЛ.
Замена с/п (раскладка)	просчет	
Замена с/п (с тонированием)	12850/14000	КВ.М.
Замена с/п i-стекло (энерго сбер.)	10150/11300	КВ.М.
Стеклопакеты нестандартные рассчитываются с учетом +20%		
Монтажные работы		
Утепление, герметизация наружных откосов	4400	ПГ.М.
Наружнее утепление, герметизация козырька	4400	ПГ.М.
Демонтаж/монтаж откосов ПВХ (комплект)	6950	ШТ.
Демонтаж/монтаж отлива (до 2 м.)	3000	ШТ.
Пароизл.Лента.(под отлив-рабочие швы окна, при устан.)	1050	ПГ.М.
Демонтаж/монтаж подоконника	3450	ШТ.
Демонтаж/монтаж порога	3450	ШТ.
Установка отлива	2550	ПГ.М.
Установка подоконника глянец 600 мм	5250	ПГ.М.
Установка подоконника глянец 400 мм	4600	ПГ.М.
Установка подоконника 300 мм	2750	ПГ.М.
Установка подоконника 600 мм	3700	ПГ.М.
Наружная отделка Стиз-а (б/блок)	5200	ШТ.
Наружная отделка Стиз-а (стандарт)	3850	ШТ.
Наружная отделка Стиз-а (тройное окно)	4400	ШТ.
Демонтаж/монтаж внутренней отделки	1600	КВ.М.
Отделка балкона внутренняя ПВХ (кв.м)	2300	КВ.М.
Отделка балкона наружная сайдинг ханья (кв.м)	3300	КВ.М.
Отделка балкона наружная сайдинг ПВХ (кв.м)	2650	КВ.М.
Утепление балкона экструдия (изопинк)	1800	КВ.М.
Изготовление крыши	6400	КВ.М.
Москитная группа		
Установка м/с м-уголками и z-креплениями (до 1м.кв.)	3900	ШТ.
Установка м/с м-уголками и z-креплениями (от 1м.кв.)	4300	ШТ.
Установка м/с с м-уголками на штифтах (стандарт) 600*1200 (до 1м.кв.)	4400	ШТ.
Установка м/с с м-уголками на штифтах (стандарт) 600*1200 (от 1м.кв.)	4850	ШТ.
Установка москитной двери	7350	ШТ.
Установка м/с обычной 600*1200 (без установки 1650 руб) (до 1м.кв.)	2100	ШТ.
Установка м/с обычной 600*1200 (без установки 1800 руб) (от 1м.кв.)	2400	ШТ.
Установка м/с антипыль (до 1м.кв.)	5900	ШТ.
Установка м/с антипыль (от 1м.кв.)	6300	ШТ.
Установка м/с антикошка (до 1м.кв.)	5150	ШТ.

Установка м/с антикошка (от 1м.кв.)	5550	шт.
Установка москитной двери антикошка	9450	шт.
Перетяжка полотна на м/с (до 1м.кв.)	1900	шт.
Перетяжка полотна на м/с (от 1м.кв.)	2200	шт.
Ручки метал. на м/с простые	650	КОМПЛ.
Крепления м/с пластик	750	КОМПЛ.
Крепления м/с пластик с установкой	900	КОМПЛ.
Крепления м/с металл с установкой	1100	КОМПЛ.
НПУ + Очистители		
Доставка набора по уходу	2000	шт.
Доставка очистителя-полироль "10"	1450	шт.
Доставка очистителя-полироль "20"	1600	шт.
Изделия		
Замена створки, установка створки на глухарь	16000	шт.
Изделие из ПВХ (балкон. дверь)	19000	шт.
Установка жалюзи кассетной	расчет	шт.
Установка сушки "Гармошка" "Лиана" 1600мм	6100	шт.
Установка сушки "Гармошка" "Лиана" 1800мм	6750	шт.
Установка сушки "Гармошка" "Лиана" 2000мм	7200	шт.
Дополнительные работы		
Вывоз мусора	3700	усл.
Накладка на замок	600	шт.
Замена роликов на раздвижную створку (2шт)	4800	КОМПЛ.
Замена замка (барашек)	2000	шт.
Замена замка-защелки (алюминий, раздвижка)	2450	шт.
Герметизация стыков клеем (жидким пластиком)	1000	п.г.м.
Установка заглушки на подоконник	750	шт.
Установка Аэрбокса	3000	шт.
Установка импоста	2950	шт.
Замена/установка струн для белья на балконе	1750	шт.
Замена декоративных накладок на створку	750	КОМПЛ.
Дополнительная работа		
ПАКЕТЫ		
Фурнитура(ств)+регулировка диагонали+уплотнитель	8700	шт.
Фурнитура(б/дверь)+регулировка диагонали+уплотнитель	9800	шт.
Наружняя отделка Стиз-А (стандарт)+демонтаж/монтаж отлива	5400	шт.
Наружняя отделка Стиз-А (тройное)+демонтаж/монтаж отлива	5800	шт.
Замена откосов(стандарт 22,5см)+уст-ка подоконника vip 300/1500	13400	шт.
Замена откосов(стандарт 45см)+уст-ка подоконника vip 500/1500	15400	шт.
Замена откосов(тройное 22,5см)+уст-ка подоконника vip 300/2200	14300	шт.
Замена откосов(тройное 45см)+уст-ка подоконника vip 500/2200	17400	шт.

1) В монолитных домах (с вент. фасадом) добавляется к стоимости откосов 1500 руб. за сложность и доп. материал.

2) В сталинках (с высотой окна свыше 1600 мм) добавляется к стоимости откосов 1500 руб.

* Акция 50% на замену уплотнителя створка/балконная дверь

Генеральный директор ООО "Городская служба ремонта"

В.Н. Попов